

Information der Öffentlichkeit gemäß §8a der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionschutzgesetzes (Störfallverordnung)

Werk Braunschweig

1. Betreiber:

F. S. Fehrer Automotive GmbH

Adresse des Betriebsbereiches:

Robert-Bosch-Straße 3
38112 Braunschweig

2. Die Betriebsbereiche unterliegen den Vorschriften der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionschutzgesetzes.

Die Tanklager für Toluylendiisocyanat (TDI) sind als Betriebsbereich der unteren Klasse gemäß Störfallverordnung eingestuft. Die Vorschriften der Verordnung werden erfüllt.

3. Tätigkeiten im Betriebsbereich

Im Tanklager kann Toluylendiisocyanat bis zu 40 t gelagert werden. Dieser Stoff dient zum Herstellen von Polyurethan-Formteilen in unseren Schäumenanlagen.

4. Stoffinformationen

TDI ist eine klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit mit starkem, stechendem Geruch.

TDI-Isomerengemisch: Einstufung GHS



Der Stoff wirkt giftig beim Einatmen oder Verschlucken
TDI wirkt reizend auf Schleimhäute
Die Substanz ist wassergefährdend (Klasse 2)

5. Warnung der Bevölkerung bei einem Störfall

Eine Gefährdung der Bevölkerung sehr unwahrscheinlich. Die erforderlichen Maßnahmen sind in einem Alarm- und Gefahrenabwehrplan geregelt und mit den für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden abgestimmt. Die Warnung der Bevölkerung erfolgt bei Bedarf durch Lautsprecherdurchsagen von Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz oder Information über regionale Rundfunksender.

6. Vor-Ort-Besichtigungen

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung durch die zuständigen Behörden hat am 11.02.2025 stattgefunden.

7. Weitere Informationen

Weitere Information können bei der zuständigen Behörde

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig
Ludwig-Winter-Str. 2
38120 Braunschweig

eingeholt werden.